東北町管内の通学路要対策箇所一覧表

令和3年12月更新

【上北小学校・上北中学校】

No.	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	虫神集会所	虫神集会所付近	見通しが悪く、道路を横断する際危険。	注意喚起の看板及び横断箇所にストップマークを整備。	東北町	R3
2	町道323号線	上北中学校付近	下り坂のためスピードを出す車が多く、横断の際危険。	注意喚起の看板を設置。 横断歩道の引き直しをする。	警　察 東北町	R3～
3	町道416号線	東北町旭北二丁目　地内	街灯が少なく危険。	通学指導などで対応。	学　校	R3～
4	七戸・上北町停車場線と町道214・344号線の十字路	東北町大字上野字上野　地内	交通量が多いが信号機が無く、見通しも悪い。	通学指導などで対応。	学　校	R2～
5	県道八戸・野辺地線	沼崎本村ローソンの駐車場付近	信号機が無く、交通量が多いので横断できない。	通学指導などで対応。	学　校	R2～
6	県道上野・十和田線	上北小学校付近	交通量が多く危険。	通学指導などで対応。	学　校	R2～
7	県道上野・十和田線	東北町大字上野字新堤向　地内	歩道の整備がされていないため危険。	歩道の整備済。	青森県	R2
8	県道七戸・上北町停車場線	上北道IC付近	交通量が多く見通しが悪いため、横断の際危険。	通学指導などで対応。	学　校	R2～
9	町道339号線	東北町大字大浦字一本松　地内	街灯が無く暗い。 歩道の整備がされていないため危険。	平成29年度に街灯を設置済。 通学指導などで対応。	東北町 学　校	H29～
10	県道七戸・上北町停車場線	徳万才郵便局付近	一部歩道が整備されていないため危険。	グレーチング整備済。	青森県	H29
11	県道折茂・上北町停車場線	菩提寺地区集会所付近	交通量が多くスクールバス停へ横断できない。	横断歩道の位置を変更済。	青森県	H29

【甲地小学校】

No.	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	甲地バイパス	甲地バイパス交差点	交差点に信号機が無く横断の際危険。 また、ポプラ保育園側に歩道やガードレールなど通学中の児童を守るものが無く、今後信号機が設置されても横断歩道の場所まで行くのが危険。	信号機については令和2年10月26日より供用開始。 歩道やガードレールについては検討中。 通学指導の徹底。	青森県 学　校	R2～
2	県道水喰上北町停車場線	東北町字往来ノ上　地内	歩道が無く危険。	バイパス道路側に歩道を整備済。(R1)	青森県	R1
3	鶴ヶ崎バス停付近	東北町字鶴ヶ崎　地内	バス停までの区間に歩道が無いため危険。	グレーチング整備済。(R2)	東北町	R2
4	舟ヶ沢バス停付近	東北町字舟ヶ沢　地内	バス停までの区間に歩道が無いため危険。	通学指導などで対応。	学　校	R1～
5	蓼内バス停付近	東北町字蓼内　地内	バス停までの区間に歩道が無いため危険。	通学指導などで対応。	学　校	R3～

【東北小学校・東北中学校】

No.	路線名等	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道表町・甲田線	東北町字内蛯沢　地内	歩道が無いので危険。	通学指導などで対応。	学　校	R3～
2	国道394号線	荒木釣具店付近	交通量が多いが横断歩道が無く、横断する際危険。	通学指導などで対応。 横断歩道の設置について検討する。	警　察 東北町 学　校	R3～
3	国道394号線	保戸沢集会所付近	スピードを出す車が多いので横断の際危険。また、横断歩道の白線が消えている。	通学指導などで対応。 横断歩道は引き直し済。（R3）	東北町 学　校	R3～
4	国道394号線	東北町字中村地内	歩道が無いので危険。また、声かけ事案等発生している。	通学指導などで対応。 注意喚起の看板を設置する。（R3）	東北町 学　校	R3～
5	町道乙供中学校・栄町線	東北町字ほとけ沢　地内	見通しが悪く、街灯が古く暗いため危険。	街灯を整備予定。	東北町	R3
6	国道394号線	東北小学校付近	交差点歩行者用ボタンが車道のすぐそばに有り危険。 また、林田スポーツ前から校門までの歩道が冬季間狭く危険。	歩行者用ボタンの位置については対応済み。（R2） 歩道の拡幅については検討する。	警　察 東北町	R2～
7	国道394号線	七戸警察署乙供駐在所付近	交通量が多いが歩道も無いので危険。	通学指導で対応。 冬季間については歩行部の確保をする。	青森県 東北町 学　校	R2～
8	国道4号線	東北町字家ノ下タ　地内	交通量が多く、道路を横断する際危険。 （停止線、横断歩道が消えている。また、信号の切替り時、信号無視する車も多い） 冬場は積雪が多く歩道が無くなるため危険。	通学指導などで対応。 停止線、横断歩道について引直し済。（R3） 冬季間について歩行部の確保をする。	東北町 学　校	R2～
9	町道外蛯沢・甲地線	東北自動車工場前十字路	横断歩道等が無く、横断の際危険。	通学指導などで対応。	学　校	R2～
10	県道八戸・野辺地線	蛯沢燃料付近	歩道が無いので危険。横断歩道が薄くなっている。	通学指導などで対応。 横断歩道は引き直し予定。	警　察 学　校	R2～
11	国道394号線	東北町字切左坂　地内	交通量が多いが、歩道が無い場所があり危険。 冬場は積雪が多く歩道が無くなるため危険。	通学指導などで対応。 冬季間について歩行部の確保をする。	東北町 学　校	R2～
12	町道外蛯沢4号線	東北町字塔ノ沢山　地内	歩道が無く危険。	歩道整備済。	東北町	R2
13	国道394号線	東北町字水喰向　地内	バス停までの区間に歩道が無く危険。	通学指導などで対応。 冬季間について歩行部の確保をする。	東北町 学　校	R2～
14	町道外蛯沢・甲地線	荒木クリーニング店付近	縁石が朽ちている。	縁石整備済。	東北町	R1
15	町道保戸沢・簇屋線	東北町字外蛯沢後久保　地内	朝の交通量が多く、道が狭いのに歩道が無い。	草刈りや除草などで歩道となるスペースを確保する。	東北町	H28～
16	県道8号線	東北町字大平　地内	冬期間、通学路になっている歩道の除雪がされていないため危険。 横断歩道の線が薄い場所がある。	冬期間は除雪している別の道を通学路にする。 横断歩道修繕済。（R2）	東北町	H28～
17	坂下町・乙供停車場線	東北町字下笹橋　地内	踏切の幅が狭く歩道が無いため危険。	通学指導などで対応。	学　校	H26～
18	県道八戸・野辺地線	東北町字上笹橋　地内	通学路であり、交通量が多いにも関わらず、歩道の整備がされていない。 また、ブロック塀が死角になる場所があり危険。	通学指導などで対応。 歩道の整備進行中。	青森県 学　校	H26～

上北地区①虫神集会所

南家裏

坂本鉄工

町立虫神集会所



【通学路の状況・危険内容】
・見通しが悪く、道路を横断する際危険。
【対策内容】
・注意喚起の看板及び横断箇所にストップマークを整備。

上北地区②町道３２３号線（上北中学校付近）



【通学路の状況・危険の内容】
・下り坂のためスピードを出す車が多く、横断の際危険。
【対策内容】
・注意喚起の看板を設置。
・横断歩道の引き直しをする。

上北地区③町道４１６号線




【通学路の状況・危険の内容】
・街灯が少なく危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

上北地区④七戸・上北町停車場線と町道２１４・３４４号線の十字路



【通学路の状況・危険の内容】
・交通量が多いが信号機が無く、見通しも悪い。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

上北地区⑤県道八戸・野辺地線
（沼崎本村ローソン駐車場付近）



【通学路の状況・危険の内容】
・信号機が無く、見通しも悪い。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

上北地区⑥県道上野・十和田線（上北小学校付近）
上北地区⑨町道３３９号線



【通学路の状況・危険の内容】
・街灯が無く暗い。
・歩道の整備がされていないため危険。
【対策内容】
・街灯を設置済。（Ｈ２９）
・通学指導などで対応。


【通学路の状況・危険の内容】
・交通量が多く危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

上北地区⑦県道上野・十和田線



【通学路の状況・危険の内容】
・歩道の整備がされていないため危険。
【対策内容】
・歩道の整備済。（Ｒ２）

上北地区⑧県道七戸上北町停車場線（上北道 IC 付近）



【通学路の状況・危険の内容】
・交通量が多く見通しが悪いため、横断の際危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

上北地区⑩県道七戸・上北町停車場線



【通学路の状況・危険の内容】
・一部歩道が整備されていないため危険。
【対策内容】
・グレーチング整備済。（Ｈ２９）

上北地区⑪県道折茂・上北町停車場線



【通学路の状況・危険内容】
・交通量が多くスクールバス停へ横断できない。
【対策内容】
・横断歩道の位置を変更済。（Ｈ２９）

甲地地区①甲地バイパス
甲地地区②水喰・上北町停車場線



【通学路の状況・危険内容】
・歩道が無く危険。
【対策内容】
・バイパス道路側に歩道整備済。（Ｒ２）



【通学路の状況・危険内容】
・交差点に信号が無く横断の際危険。
・ポプラ保育園側に歩道やガードレールなど通学中の児童を守るものが無く、今後信号機が設置されても横断歩道の場所まで行くのが危険。
【対策内容】
・信号機については令和２年１０月２６日より供用開始。
・歩道やガードレールについては検討中。
・通学指導の徹底。

甲地地区③鶴ケ崎バス停付近



【通学路の状況・危険の内容】
・バス停までの区間に歩道が無いため危険。
【対策内容】
・グレーチング整備済。（Ｒ２）

甲地地区④舟ケ沢バス停付



【通学路の状況・危険の内容】
・バス停までの区間に歩道がないため危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

甲地地区⑤蓼内バス停付近



【通学路の状況・危険の内容】
・バス停までの区間に歩道が無いため危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

東北地区①表町・甲田線

自衛隊公園団地2

自衛隊公園団地1

プロップグループホーム

内蛯沢向




【通学路の状況・危険内容】
・歩道が無いので危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

東北地区②荒木釣具店付近



【通学路の状況・危険内容】
・交通量が多いが横断歩道が無く、横断する際危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。
・横断歩道の設置について検討する。

東北地区③保戸沢集会所付近



【通学路の状況・危険内容】
・スピードを出す車が多いので横断の際危険。
・横断歩道の白線が消えている。
【対策内容】
・通学指導などで対応。
・横断歩道は引き直し済。（Ｒ３）

東北地区④中村地区



【通学路の状況・危険内容】
・歩道が無いので危険。
・声かけ事案等発生している。
【対策内容】
・通学指導などで対応。
・注意喚起の看板を設置する。（Ｒ３）

東北地区⑤町道乙供中学校・栄町線



【通学路の状況・危険の内容】
・見通しが悪く、街灯が古く暗いため危険。
【対策内容】
・街灯を整備予定。

東北地区⑥国道３９４号線（東北小学校付近）



【通学路の状況・危険の内容】
・交差点歩行者用ボタンが車道のすぐそばに有り危険。
・林田スポーツ前から校門までの歩道が冬季間狭く危険。
【対策内容】
・歩行者用ボタンの位置については対応済み。（Ｒ２）
・歩道の拡幅については検討する。

東北地区⑦国道３９４号線（七戸警察署乙供駐在所付近）

東北地区⑰坂下町・乙供停車場線

東北地区⑱県道八戸・野辺地線



【通学路の状況・危険の内容】

・通学路であり、交通量が多いにも関わらず、歩道の整備がされていない。

・ブロック塀が死角になる場所があり危険。

【対策内容】

・通学指導などで対応。

・歩道の整備進行中。




【通学路の状況・危険の内容】

・踏切の幅が狭く歩道が無いため危険。

【対策内容】

・通学指導などで対応。



【通学路の状況・危険の内容】

・交通量が多いが、歩道が無い場所があり危険。


・冬場は積雪が多く歩道が無くなるため危険。

【対策内容】

・通学指導などで対応。

・冬季間について歩行部の確保をする。

東北地区⑧国道４号線（家ノ下タ地内）



【通学路の状況・危険の内容】
・交通量が多く、道路を横断する際危険。（停止線、横断歩道が消えている。また信号の切替り時、信号無視する車も多い）
・冬場は積雪が多く歩道が無くなるため危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。
・停止線、横断歩道について引直し済。（Ｒ３）
・冬季間について歩行部の確保をする。

東北地区⑨町道外蛯沢・甲地線
（東北自動車工場前十字路）



【通学路の状況・危険の内容】
・横断歩道等が無く、横断の際危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。

東北地区⑩県道八戸野辺地線（蛯沢燃料付近）



【通学路の状況・危険の内容】
・歩道が無いので危険。横断歩道が薄くなっている。
【対策内容】
・通学指導などで対応。
・横断歩道は引き直し予定。

切左坂道ノ下

東北地区⑪国道３９４号線



【通学路の状況・危険の内容】
・交通量が多いが、歩道が無い場所があり危険。
・冬場は積雪が多く歩道が無くなるため危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。
・冬季間について歩行部の確保をする。

394

野田頭商店

子ノ鳥平

東北地区⑫町道外蛯沢４号線

乙供森林事務所

東北印刷

東北中

東北小

蛯沢地区学習共用センター

あぐりサービス事務所

JA

東北町森林組合

394

居食処富士


マーシー美容室

鎌本鍼灸治療院

ヤマザキショップ古沢商店

奥富士出雲神社本庁東北町乙供支部

野辺地産業振興協会東北町(出)



【通学路の状況・危険の内容】
・歩道が無く危険。
【対策内容】
・歩道整備済。（Ｒ２）

東北地区⑬国道３９４号線（福田商店付近）



【通学路の状況・危険の内容】
・バス停までの区間に歩道が無く危険。
【対策内容】
・通学指導などで対応。
・冬季間について歩行部の確保をする。

東北地区⑭町道外蛯沢・甲地線（荒木クリーニング店付近）



【通学路の状況・危険の内容】
・縁石が朽ちている。
【対策内容】
・縁石整備済。（Ｒ１）

東北地区⑮町道保戸沢・簸屋線



【通学路の状況・危険の内容】
・朝の交通量が多く、道が狭いのに歩道が無い。
【対策内容】
・草刈りや除草などで歩道となるスペースを確保する。

東北地区⑯県道８号線



【通学路の状況・危険の内容】
・冬期間、通学路になっている歩道の除雪がされていないため危険。
・横断歩道の線が薄い場所がある。
【対策内容】
・冬期間は除雪している別の道を通学路にする。
・横断歩道修繕済。（Ｒ２）