



東北町保健福祉センター

01. 全景（東面1）

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



東北町保健福祉センター

02. 全景（東面2）

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



東北町保健福祉センター

03. 全景（北面）

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---









東北町保健福祉センター

07. 屋根破損

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



東北町保健福祉センター

08. ポリカ屋根破損

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



東北町保健福祉センター

09. 壁ひび割れ 1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



東北町保健福祉センター

10. エアコン室外機

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



東北町保健福祉センター

11. エアコン用灯油保管庫

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---