

判定区分一覧表:Aグループ(橋長15m以上)

No.	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年月日	計画の有無	備考						
								上部構造						下部構造		支承部						その他					
								主桁		横桁		床版		判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類					判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類
								判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類														
1	408011401	八幡橋	114号線	43	8.2	2	2径間鋼単純合成H桁橋	II	腐食	I		II	ひび割れからの滲出	II	はく離・鉄筋露出	II	腐食		II	2015	有						
2	408012601	赤平橋	126号線	35	4.2	5	5径間連続鋼H桁橋	III	腐食	II	腐食	II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れ	III	腐食		III	2015	有						
3	408012801	新館橋	128号線	43	4.0	6	3径間連続鋼H桁橋×2	II	腐食	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れからの滲出	III	腐食		II	2015	有						
4	408013101	喜藤橋	131号線	42	4.08	6	3径間連続鋼H桁橋×2	III	腐食	III	腐食	II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れ	III	腐食		III	2015	有						
5	408013501	大浦橋	135号線	46	4.7	2	2径間鋼単純H桁橋	II	腐食	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ	II	腐食		II	2015	有						
6	408013801	川去橋	138号線	21	6.2	1	鋼単純H桁橋	I		I		I		I		I			I	2015	有						
7	408021801	上天橋	218号線	195	7.0	4	鋼4径間連続2種I桁橋	I		I		I		I		I			I	2015	有						
8	408036801	大筋橋	368号線	31	8.2	2	2径間PC ⁷ レション単純T桁橋	I		I		I		I		I			I	2015	有						
9	408041002	湖畔橋	410号線	188	8.5	4	4径間連続鋼I桁橋	I		I		II	ひび割れからの滲出	I		I			II	2015	有						
10	408043702	沼崎本村跨線橋	437号線	32	9.0	1	鋼単純H桁橋	I		I		I		I		I			I	2015	有						
11	408052001	南平跨線橋	520号線	49	4.0	3	3径間連続鋼H桁橋	III	腐食	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	III	変形・欠損		III	2015	有						
12	408053501	小川原通跨線橋	535号線	16	5.0	1	下路形式鋼H桁橋	III	腐食	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出	III	はく離・鉄筋露出	III	腐食		III	2015	有						
13	408053502	小川原通歩道橋	535号線	25	2.0	1	単純鋼板桁橋	I		I		I		I		I			I	2015	有						
14	408053503	大沢二道橋	535号線	66	8.0	3	PC斜材付きπ型ラーメン橋					I		I					I	2015	有						
15	408055001	新山橋	550号線	33	8.2	2	2径間PC ⁷ レション単純T桁橋	I		I		II	はく離・鉄筋露出	I		I			II	2015	有						
16	408100801	小川橋	保戸沢・浜台線	18	8.2	1	7レション方式PC単純床版橋	I				I		I		I			I	2015	有						
17	408100802	大川橋	保戸沢・浜台線	18	6.5	1	PC単純床版橋	II	ひび割れからの滲出			I		II	ひび割れ	I			II	2015	有						
18	408101001	土場川橋	保戸沢・蒼前線	47	9.2	2	2径間単純PCT桁橋	II	はく離・鉄筋露出	I		III	経年劣化	II	経年劣化	II	変色・劣化		II	2015	有						
19	408101302	水尻橋	外姥沢・甲地線	46	10.75	2	2径間ホ ⁸ レション方式単純PCT桁橋	I		I		I		II	ひび割れからの滲出	I			I	2015	有						
20	408101601	公園橋	乙供停車場・明美線	39	6.3	2	2径間鋼単純H桁橋	II	防食機能の劣化	II	防食機能の劣化	II	ひび割れからの滲出	II	はく離・鉄筋露出	II	腐食		II	2015	有						
21	408102202	第三赤川橋	乙供・兵助町線	36	4.7	2	2径間単純H. B. B桁橋	III	腐食	II	腐食	II	床板ひび割れ	III	はく離・鉄筋露出	III	腐食		III	2015	有						
22	408202201	田ノ沢橋	浜台・舟ヶ沢線	21	8.2	1	単純PCT桁橋	I		I		II	うき	I		II	変色・劣化		II	2015	有						
23	408202801	乙供大橋	乙供・天間林線	210	9.31	6	6径間PC ⁸ レション単純T桁橋	II	ひび割れ	I		II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れからの滲出	II	変色・劣化		II	2015	有						
24	408203301	甲田橋	甲地・甲田線	42	5.02	5	5径間単純PCI桁橋	II	ひび割れからの滲出					III	はく離・鉄筋露出	III	支承の機能障害		III	2015	有						
25	408203401	寺沢橋	土橋・寺沢線	46	7.2	2	2径間PC ⁸ レション単純T桁橋	II	ひび割れ	II	ひび割れ	II	ひび割れからの滲出	II	変形・欠損	I			II	2015	有						
26	408203601	入沼橋	根前・間手場線	46	8.2	2	2径間連結7レシT桁橋	I		I		I		I		I			I	2015	有						
27	408203901	東北大橋	乙供・太田平線	255	9	6	2径間ラーメン箱桁+4径間連結ホ ⁸ レションホ ⁸ 桁橋	I		I		I		II	ひび割れ	I			II	2015	有						
28	408301801	清水目橋	石坂・上清水目線	29	8.2	1	ホ ⁸ レション方式PC単純T桁橋	I		I		I		I		I			I	2015	有						
29	408307601	中乙供橋	本町・新町線	36	6.7	2	2径間鋼単純H桁橋	II	防食機能の劣化	II	防食機能の劣化	II	ひび割れからの滲出	II	はく離・鉄筋露出	II	腐食		II	2015	有						
30	408308101	坂下橋	内姥沢・乙供線	24	4.81	3	3径間単純PC桁橋	II	はく離・鉄筋露出					II	はく離・鉄筋露出	I			II	2015	有						

※変状の種類はII以上の場合に記載

判定区分一覧表:Aグループ(橋長15m以上)

	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年月日	計画の有無	備考
								上部構造						下部構造	支承部	その他					
								主桁		横桁		床版				判定区分(I~IV)	変状の種類				
								判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類						
31	408309801	治郎橋	内姥沢2号線	36	4.2	2	2径間鋼単純H桁橋	II	腐食	II	腐食	II	ひび割れからの滲出	I		II	腐食	II	2015	有	
32	408309901	第五赤川橋	内姥沢・榎林線	28	4.7	1	鋼単純I桁橋	II	腐食			III	はく離・鉄筋露出	I		II	腐食		2015	有	
33	408313302	大湯沢橋	清水目・平内線	71	4.8	3	3径間木*ステンション方式 単純桁橋	II	はく離・鉄筋露出	I		I		II	ひび割れ	II	変色・劣化		2015	有	
34	408317901	岩渡沢大橋	塔ノ沢・輝ヶ丘線	160	8.2	4	4径間連結 木*ステンションPCT桁橋	I		I		I		I		I			2015	有	

※変状の種類はII以上の場合に記載

判定区分一覧表:Bグループ(橋長15m未満)

	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年月日	計画の有無	備考
								上部構造						下部構造	支承部	その他					
								主桁		横桁		床版				判定区分(I~IV)	変状の種類				
								判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類						
1	408040901	第2花向橋	409号線	11.3	4.2	1	RC桁橋	II	はく離・鉄筋露出			II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出			II	2015	有	
2	408100803	浜台橋	保戸沢・浜台線	8.0	8.6	1	PCI桁橋	II	ひび割れからの滲出					II	ひび割れからの滲出			II	2015	有	
3	408200501	上清水目橋	上清水目・字道坂線	8.5	6.6	1	PCI桁橋	I					II	ひび割れ			II	2015	有		
4	408200502	上清水目橋側歩道橋	上清水目・字道坂線	9.4	2.0	1	PCI桁橋	II	はく離・鉄筋露出			I		II	はく離・鉄筋露出			II	2015	有	
5	408201001	切左坂橋	乙部・萌出線	10.5	7.2	1	PCI桁橋	I					I					I	2015	有	
6	408201002	萌出橋	乙部・萌出線	7.1	5.8	1	PCホロ一桁橋	I					III	ひび割れからの滲出			III	2015	有		
7	408202601	石文橋	石文・馬込線	10.6	6.2	1	PCホロ一桁橋	I					I		I			I	2015	有	
8	408301902	湯沢橋	石坂・湯沢線	8.2	3.9	1	RC桁橋	I					III	変形・欠損			III	2015	有		
9	408302701	細津橋	水喰・細津線	11.5	7.5	1	PCホロ一桁橋	I					II	沈下・移動・傾斜	I		I	2015	有		

※変状の種類はII以上の場合に記載